



Solar Monitor

Instalační návod SM2-AD v. 2.0

Obsah balení

Modul vstupů a výstupů

Solar Monitor SM2-AD

Instalační návod


Konfigurační list

Sběrnice HBUS

- díl pro připojení k SM2-MU


1. Krok Připojení k SM2-MU

Připojte HBUS sběrnici na SM2-MU. Spojte modul SM2-AD s SM2-MU dle následujícího obrázku.




2. Krok Mechanické upevnění

Solar Monitor včetně připojených modulů a zdroje lze připevnit na zeď nebo na DIN lištu podle následujících obrázků.




3. Krok Připojení vstupů a výstupů

Digitální (relé) výstupy DO připojíme obdobně jako u SM2-MU. Tedy např. k boileru nebo akumulačním kamnům dle obrázku.



Analogový výstup A0 připojíme obdobně. Na výstupních svorkách naměříme napětí 0-10V v závislosti např. na aktuálním výkonu elektrárny, nebo aktuální teplotě. Využit se dá pro plynulou regulaci spotřebičů (např. otáčky větráku).




Pro analogové vstupy AI1 a AI2 je možno pro měření napětí nebo proudu využít rozsahy: 0 - 20 mA a 0 - 10 V.

Pro analogový vstup AI3 je možno pro měření napětí nebo proudu využít následujících rozsahů: 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20mV, 0 - 100 mV.

Analogové vstupy jsou kalibrovány. Přesnost měření na vstupech je s rezervou 0,1.

Měřící rozsahy jsou nastaveny před dodáním modulu! Je tedy nutné je správně vyplnit při objednávce SM2-AD modulu. Ke vstupům lze připojit pyranometr (pro přesné snímání intenzity slunečního záření), anemometr (měření rychlosti větru), nebo např. baterii, pro získání informace o jejím stavu.




Zapojení více modulů SM2-AD současně

K SM2-MU je možné současně připojit až 8 zařízení SM2-AD.

Pokud jsou připojeny 2 moduly SM2-AD k jednomu Solar Monitoru, je třeba zajistit, aby měly různé adresy pro komunikaci s SM2-MU.

To zajistíme přepnutím žlutého posuvného vypínače. Jsou-li k SM2-MU připojeny více než 2 moduly SM2-AD, pak je třeba tuto informaci sdělit při objednání (posuvný přepínač pak přepíná mezi adresami 2-3, 4-5, 6-7, 8-9).



Pokračování návodu viz druhá strana.



Instalační návod SM2-AD v. 2.0 (pokračování)

4. Krok Spuštění a konfigurace

Přehled
Grafy
Monitoring
Nastavení
Sít a čas
Portál
Email
GSM / GPRS
SNMP
Senzory a alarmy
Detecte zařízení
Vstupy a čítače
Výstupy
Rizení výkonu
HBUS moduly
Zálohy, CSV, FW

Home > Nastavení > Nastavení vstupů a čítač

Cíl: 3

Název:	Inverter
Typ:	Střídač Výroba
Korekce měřítko:	1250040 kWh
Cena:	150 EUR/MWh
Měna:	EUR

Vstupy a čítače

ID	Funkce	Název	Stav	Povolená hodnota	Email	SMS
1	Vstup	empty	✓	Rozpojen	NE	NE
2	Vstup	empty	✓	Rozpojen	NE	NE
3	Vstup & Čítač	PV Production Counter	✓	Rozpojen	NE	NE

Analogové vstupy

ID	Název	Rozsah	Jednotka	Hodnota
65542	Teplota okolí	-20.0	120.0 °C	38.8 °C
65543	Analog Input 8	0.0	10.0 V	0.0 V
65544	Osvit	0.0	1200.0 W/m2	540.2 W/m2

Jakmile jsou moduly spojeny a k Solar Monitoru je připojen napájecí zdroj, musí svítit zelená LED dioda Status.

V opačném případě zkонтrolujte spojení modulu s SM2-MU.

V internetovém prohlížeči si otevřete menu „Nastavení / Vstupy a čítače“.

Digitální výstupy

Nastavení digitálních výstupů je stejně jako pro výstup DO1 v SM2-MU. Výstupy musíme povolit a následně vybereme za jaké podmínky se výstupy budou spínat (např. od určité hodnoty výkonu).

Nastavení výstupů

Povolit binární výstupy:	ANO
Zpoždění spnouti výstupů:	300 sekund

Spinání výstupů

ID	Název	Je spinán	Operátor	Hodnota	Stav
1	Výstup 1	Alarmem	menší	2	✓
6	Bojler	Výkonom střídače	větší	8000	✗
7	Ohříváč	Výkonom střídače	menší	6500	✓

Analogový výstup

Nastavení analogového výstupu provedeme obdobně jako u digitálních. Vybereme v závislosti na čem se bude výstup nastavovat (např. teplota místnosti s měniči, výkon elektrárny).

Příklad: Regulace otáček ventilace. Nastavíme, v jakém rozsahu teplot, bude na výstupu hodnota 0 - 10 V, pomocí které se budou reguloval otáčky ventilace.

Tzn.:
 $y = \text{kolik voltů z rozsahu } 0 \text{ (V) až } 10 \text{ (V) bude dávat výstup při zadaném teplotním rozsahu}$
 $\text{zadaný rozsah teplot: } x_1 = \text{spodní mez } ({}^{\circ}\text{C}) \text{ až } x_2 = \text{horní mez } ({}^{\circ}\text{C}), \text{ např. } 15 - 40 {}^{\circ}\text{C}$
 $x = \text{aktuální teplota v místnosti } ({}^{\circ}\text{C}), \text{ např. } 28 {}^{\circ}\text{C}$
 $y = [10 / (x_2 - x_1)] * (x - x_1)$
 $y = [10 / (40 - 15)] * (28 - 15)$
 $y = 5,2 \text{ V}$

Analogové výstupy

ID	Název	Je řízen	Rozsah	Stav
3	Analog Output 2	Analog Input 7 [V]	0.0 - 1000.0	0.0 %

Analogové vstupy

Analogové vstupy jsou kalibrovány. Přesnost měření na vstupech je s rezervou 0,1. Pro správné nastavení analogových vstupů slouží konfigurační list. Je dodáván společně s modulem SM2-AD.

Zákazník si již při objednávce předem zvolí v jakém rozsahu mají jednotlivé vstupy měřit (např. 0-20 mV).

Pokud není zadán požadavek na měřící rozsahy, jsou všechny analogové vstupy SM2-AD nakonfigurovány pro měření v rozsahu 0-10V.

Příklad nastavení rozsahu analogového vstupu AI pro měření rychlosti větru anemometrem.
 Víme, že anemometr disponuje proudovou smyčkou 4-20mA pro rychlosť větru v rozmezí 0-25 m/s.
 Analogový vstup v SM2-MU je nakonfigurován pro měření v rozsahu 0-20 mA.

Výpočet:
 $20 \text{ mA} - 4 \text{ mA} = 16 \text{ tj. měřící rozsah}$
 $25 / 16 \text{ (maximum měřeného rozsahu / měřící rozsah)} = 1,5625$

určení spodní meze (proud 0 - 4 mA odpovídá rychlosti 0 m/s):
 $1,5625 * 4 = 6,25$
 $0 - 6,25 = -6,25$

Nastavený rozsah analogového vstupu pro měření tohoto senzoru je -6,25 až 25 m/s.

Analogové vstupy

ID	Název	Rozsah	Jednotka	Hodnota
65542	Rychlosť větru	-6.2	25.0 m/s	2.1 m/s
65543	Analog Input 8	0.0	10.0 V	0.0 V
65544	Analog Input 9	0.0	10.0 V	0.0 V